


# DURUM HARİTASI(GERİ DÖNÜŞÜM)

30 400 +

+



| İŞLEME KONU PARSELİN |                           | İŞLEMİ YAPAN SORUMLU |                | KONTROL EDEN |  | UYGUNDUR<br>BELEDİYE / ÖZEL İDARE |  |
|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------|--------------|--|-----------------------------------|--|
| İLİ/İLÇESİ           | BURSA/GEMLİK              | MÜHENDİS             | Cengiz KARAKUŞ | MÜHENDİS     |  | KONTROL<br>EDEN                   |  |
| KÖYÜ                 | HAMİDİYE                  | TARİH                |                | TARİH        |  | TARİH                             |  |
| ADA/PARSEL<br>NO     | 756/17,18,52,53<br>95,326 | İMZA                 |                | İMZA         |  | İMZA                              |  |